

## Hinge screw

### Multi-purpose large head wood screw

#### Description

- Multi-purpose large head wood screw ideal for fixing shutter hinges.
- Large head.
- Torx drive.
- Wooden thread.
- Black, white zinc plated and yellow zinc plated finishes.



Wood



#### Product benefits

- Torx drive for better torque transmission.
- Full thread.
- The large, aesthetic head allows many uses and avoids the use of washers.

Vis penture zinguée noire



Vis penture zinguée  
blanche



Vis penture zinguée jaune



Vis penture - vue en situation



Vis penture zinguée  
blanche


#### Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDIT	SURCONDIT	COLOR
VIS PENTURE 6 X 20 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080030	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 6 X 20 ZINGUE-BLANC Bte de 200	A080040	Boîte de 200	1	Zinguée blanche
VIS PENTURE 6 X 20 ZING. JAUNE Bte de 200	A080050	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 6 X 25 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080060	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 6 X 25 ZINGUE-BLANC Bte de 200	A080070	Boîte de 200	1	Zinguée blanche
VIS PENTURE 6 X 25 ZING. JAUNE Bte de 200	A080080	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 6 X 30 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080090	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 6 X 30 ZINGUE-BLANC Bte de 200	A080100	Boîte de 200	1	Zinguée blanche
VIS PENTURE 6 X 30 ZING. JAUNE Bte de 200	A080110	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 6 X 35 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080120	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 6 X 35 ZINGUE-BLANC Bte de 200	A080130	Boîte de 200	1	Zinguée blanche
VIS PENTURE 6 X 35 ZING. JAUNE Bte de 200	A080140	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 6 X 40 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080150	Boîte de 200	1	Noire

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDIT	SURCONDIT	COLOR
VIS PENTURE 6 X 40 ZINGUE-BLANC Bte de 200	A080160	Boîte de 200	1	Zinguée blanche
VIS PENTURE 6 X 40 ZING. JAUNE Bte de 200	A080170	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 6 X 45 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080180	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 6 X 45 ZINGUE-BLANC Bte de 200	A080190	Boîte de 200	1	Zinguée blanche
VIS PENTURE 6 X 45 ZING. JAUNE Bte de 200	A080200	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 6 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080210	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 6 X 50 ZINGUE-BLANC Bte de 200	A080220	Boîte de 200	1	Zinguée blanche
VIS PENTURE 6 X 50 ZING. JAUNE Bte de 200	A080230	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 6 X 60 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080232	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 6 X 60 ZINGUE-BLANC Bte de 200	A080236	Boîte de 200	1	Zinguée blanche
VIS PENTURE 6 X 60 ZING. JAUNE Bte de 200	A080240	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 6 X 70 ZINGUE- NOIR Bte de 200	A080245	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 6 X 70 ZINGUE-BLANC Bte de 200	A080250	Boîte de 200	1	Zinguée blanche
VIS PENTURE 6 X 70 ZING. JAUNE Bte de 200	A080255	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 6 X 80 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080260	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 6 X 80 ZINGUE-BLANC Bte de 200	A080265	Boîte de 200	1	Zinguée blanche
VIS PENTURE 6 X 80 ZING. JAUNE Bte de 200	A080270	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 6 X 100 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080280	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 6 X 100 ZINGUE-BLANC Bte de 200	A080285	Boîte de 200	1	Zinguée blanche
VIS PENTURE 6 X 100 ZING. JAUNE Bte de 200	A080290	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 6 X 120 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080292	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 6 X 120 ZINGUE-BLANC Bte de 200	A080294	Boîte de 200	1	Zinguée blanche
VIS PENTURE 6 X 120 ZING. JAUNE Bte de 200	A080295	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080300	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE BLANC Bte de 200	A080310	Boîte de 200	1	Zinguée blanche
VIS PENTURE 7 X 30 ZING. JAUNE Bte de 200	A080320	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 7 X 40 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080330	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 7 X 40 ZINGUE-BLANC Bte de 200	A080340	Boîte de 200	1	Zinguée blanche
VIS PENTURE 7 X 40 ZING. JAUNE Bte de 200	A080350	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 7 X 45 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080360	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 7 X 45 ZINGUE-BLANC Bte de 200	A080370	Boîte de 200	1	Zinguée blanche
VIS PENTURE 7 X 45 ZING. JAUNE Bte de 200	A080380	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080390	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-BLANC Bte de 200	A080400	Boîte de 200	1	Zinguée blanche
VIS PENTURE 7 X 50 ZING. JAUNE Bte de 200	A080410	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 7 X 50 INOX A4 Bte de 200	A080415	Boîte de 200	1	Inox A4
VIS PENTURE 7 X 60 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080420	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 7 X 60 ZINGUE-BLANC Bte de 200	A080430	Boîte de 200	1	Zinguée blanche
VIS PENTURE 7 X 60 ZING. JAUNE Bte de 200	A080440	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 6X30 NOIRE Sachet de 25	A853260	Sachet de 25	20 sachets	Noire

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDIT	COLOR
VIS PENTURE 6X30 ZING. JAUNE Sachet de 25	A853265	Sachet de 25	20 sachets	Zinguée jaune
VIS PENTURE 6X40 NOIRE Sachet de 25	A853270	Sachet de 25	20 sachets	Noire
VIS PENTURE 6X40 ZING. JAUNE Sachet de 25	A853275	Sachet de 25	20 sachets	Zinguée jaune
VIS PENTURE 6X50 NOIRE Sachet de 25	A853280	Sachet de 25	15 sachets	Noire
VIS PENTURE 6X50 ZING. JAUNE Sachet de 25	A853285	Sachet de 25	15 sachets	Zinguée jaune

### Technical informations - Dimensions



VIS PENTURE	D	A	H	P	DRIVE
Ø 6	6 mm	14 mm	3 mm	2,6 mm	Torx T30
Ø 7	7 mm	15 mm	3,5 mm	3,1 mm	Torx T30